

2026-09-17

Hangonsillan koulu ja päiväkoti Vilinä

VIIKKORAPORTTI vk 38




Käynnissä olevat työvaiheet:

- TATE-työt
- Palosuojamaalaustyöt
- Palokatkotyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Laatoitustyöt
- Maanrakennustyöt
- Piha- ja vihertyöt
- Hirsipanelointityöt
- Alakattotyöt
- Lattianpäällystystyöt
- Kiintokalustetyöt
- Oviasennustyöt
- Lukitustyöt
- Taittoseinätyöt
- TATE kalustaminen
- Listoitustyöt

Aloitettavat työvaiheet:

2026-09-17



Vilinän työmaan lohkojako.



Yleisnäkymää työmaalle. Kuva 15.9.2026.

2026-09-17



Päiväkodin pihaa tehdään kovaa tahtia valmiiksi. Kuva 15.9.2026.



Koulun puolella ulkavälinevaraston kattotyöt käynnissä. Kuva 15.9.2026.

2026-09-17



Sänkyjä asennettuna päiväkodin puolelle. Kuva 16.9.2026.




Listoitustyöt käynnissä päiväkodin alueella. Kuva 17.9.2026.

2026-09-17



Aitatolpat asennettuna. Kuva 17.9.2026.



Työmaasuunnitelma.

Terveisin Lujatalon Viliinän poppoo