

Pvm.	Viikko	Projekti	👤	
29.09.2026	40	Hangonsillan Koulu ja Päiväkoti Vilinä - Lujatalo Oy	Virpi Karjalainen	
Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
1 TYÖSKENTELY	50	48	2	96.0 %
2 TELINEET, KULKUSILLAT JA TIKKAAT	62	62		100.0 %
3 KONEET JA VÄLINEET	48	48		100.0 %
4 PUTOAMISSUOJAT	45	44	1	97.78 %
5 SÄHKÖ JA VALAISTUS	114	114		100.0 %
6a JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO	323	318	5	98.45 %
6b PÖLYISYYS	211	210	1	99.53 %
OLOSUHDEMITTAUS, PÖLY				
Yhteensä	853	844	9	
TASO: 98.94 %				

Lisätietoja	Sää 29.09.2026
Tapahtumat 29.09.26 11:02 Virpi Karjalainen: ✔ Valmis tarkastettavaksi	 Sää kello 8:07 Pilvistä Lämpötila: 10.6 °C Tuuli: 3.3 m/s Weather data provided by (https://developer.apple.com/weatherkit/data-source-attribution) Weather



29.09.2026 11:02 Virpi Karjalainen



29.09.2026 11:01 Feetu Kumpulainen

Virpi Karjalainen
Työnantajan edustaja

Feetu Kumpulainen
Työntekijän edustaja

1. Työskentely


Mittauskohdat		Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
1 TYÖSKENTELY		50	48	2	96.0 %
ID	Kuvaus	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
524	Vilinä, B-lohko, 1. kerros: 1. Työskentely. 🔧 <i>Asfalttimiehillä leukahihnoja auki ja lasit puuttu kahdelta Suojavälinepuute</i> → Henkilökohtainen varustus kuntoon - Aikaraja 29.09.2026	Lujatalo Oy	29.09.26		VK

ID	Kuvaus	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
528	Vilinä, D-lohko, 2. kerros: 1. Työskentely. <i>Hengityssuojain työskentelyyn Kemikaali Työmenetelmä / riskinotto</i> → Henkilökohtainen varustus kuntoon - Aikaraja 29.09.2026	Lujatalo Oy	29.09.26		VK



29.09.2026 09:45 - Virpi Karjalainen


4. Putoamissuojat						
Mittauskohdat		Havainnot	Oikein	Väärin	Taso	
4 PUTOAMISSUOJAT		45	44	1	97.78 %	
ID	Kuvaus		Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
530	Vilinä, A-lohko, 2. kerros: 4. Putoamissuojat.  Potkulauta ilmassa Putoamissuojaus → Potkulaudan korjaus - Aikaraja 29.09.2026		Lujatalo Oy	29.09.26		VK



29.09.2026 10:11 - Virpi Karjalainen

6a. Järjestys ja jätehuolto				
Mittauskohdat	Havainnot	Oikein	Väärin	Taso
6a JÄRJESTYS JA JÄTEHUOLTO	323	318	5	98.45 %

ID	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
523	LTQ-Rakennus Oy	29.09.26		VK
Kuvaus				
Vilinä, B-lohko, 1. kerros: 6a. Järjestys ja jätehuolto. Ylimääräistä jätettä. Päiväkodin uuv Järjestys Kulkutie Siisteys → Jätelavalle - Aikaraja 29.09.2026 29.09.26 08:53 Ari Virtanen: Valmis Poistettu				
Valokuva				
				
29.09.2026 08:25 - Virpi Karjalainen				


ID	Kuvaus	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
525	Vilinä, A-lohko, 1. kerros: 6a. Järjestys ja jätehuolto. Kulkutie tukossa Järjestys Kulkutie → Kamat pois. Purettu teline - Aikaraja 29.09.2026	LSK Electrics Oy	29.09.26		VK
					
29.09.2026 08:35 - Virpi Karjalainen					

ID	Kuvaus	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
526	Vilinä, B-lohko, 1. kerros: 6a. Järjestys ja jätehuolto. Täysi sulo. Lastauslaiturilla Järjestys Siisteys → Tyhjennys - Aikaraja 29.09.2026	LTQ-Rakennus Oy	29.09.26		VK




29.09.2026 08:38 - Virpi Karjalainen

ID	Kuvaus	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
529	Vilinä, A-lohko, 2. kerros: 6a. Järjestys ja jätehuolto. Täysi jassikka. Päällä alakattokamaa. Siisteys → Tyhjennys - Aikaraja 02.10.2026	LTQ-Rakennus Oy	29.09.26		VK




29.09.2026 10:03 - Virpi Karjalainen

ID	Kuvaus	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	
531	Vilinä, A-lohko, 2. kerros: 6a. Järjestys ja jätehuolto. <i>Ylimääräinen tavara pois Järjestys Siisteys</i> → Jätelavalle - Aikaraja 29.09.2026	Wiiva Kaluste Oy	29.09.26		VK
29.09.2026 10:18 - Virpi Karjalainen					

6b. Pölyisyys						
Mittauskohdat		Havainnot	Oikein	Väärin	Taso	
6b PÖLYISYYS		211	210	1	99.53 %	
ID	Kuvaus	Vastuulliset	Ajankohta	Hyväksytty	👤	
527	Vilinä, D-lohko, 1. kerros: 6b. Pölyisyys. 🪄 Imuri koneelle. Siivottava Siisteys Pölynhallinta → Imurointi - Aikaraja 29.09.2026	LSK Electrics Oy	29.09.26		VK	

1309
OT3 (musiikki)
61.7 m²
27 hlö

527

1310
OT3 (musiikki)
64.7 m²
27 hlö

A10

11.485

PR2 h=3.416

LO 13x21 Rk 37

29.09.2026 09:24 - Virpi Karjalainen