

2026-10-08

Hangonsillan koulu ja päiväkoti Vilinä

VIIKKORAPORTTI vk 41




Käynnissä olevat työvaiheet:

- TATE-työt
- Palosuojamaalaustyöt
- Palokatkotyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Laatoitustyöt
- Piha- ja vihertyöt
- Hirsipanelointityöt
- Alakattotyöt
- Lattianpäällystystyöt
- Kiintokalustetyöt
- Oviasennustyöt
- Lukitustyöt
- Taittoseinätyöt
- TATE kalustaminen
- Listoitustyöt
- Varusteet ja opasteet

Aloitettavat työvaiheet: Kaideasennustyöt

2026-10-08



Vilinän työmaan lohkojako.




Yleisnäkymää työmaalle. Kuva 7.10.2026.

2026-10-08



Yleisnäkymää työmaalle. Kuva 7.10.2026



Päiväkodin pihan asfalttimaalaukset valmistuneet. Kuva 7.10.2026

2026-10-08



Hiekkalaatikon rakennustyöt käynnissä. Kuva 8.10.2026.




Siivouskeskuksen laiteasennukset käynnissä. Kuva 8.10.2026.

2026-10-08



Kabinetin kalustusta. Kuva 8.10.2026



Työmaasuunnitelma.

Terveisin Lujatalon Vilinän pöppö