

2026-10-15

Hangonsillan koulu ja päiväkoti Vilinä

VIIKKORAPORTTI vk 42




Käynnissä olevat työvaiheet:

- TATE-työt
- Palosuojamaalaustyöt
- Palokatkotyöt
- Väliseinätyöt
- Tasoite- ja maalaustyöt
- Laatoitustyöt
- Piha- ja vihertyöt
- Hirsipanelointityöt
- Alakattotyöt
- Lattianpäällystystyöt
- Kiintokalustetyöt
- Oviasennustyöt
- Lukitustyöt
- TATE kalustaminen
- Listoitustyöt
- Varusteet ja opasteet
- Kaideasennustyöt
- Hissin asennustyöt

2026-10-15

Aloitettavat työvaiheet: Pölyttömyssiivous



Vilinän työmaan lohkojako.



Yleisnäkymää työmaalle. Kuva 13.10.2026.

2026-10-15




Päiväkodin piha-aluetta. Kuva 13.10.2026.



Päiväkodin pihan valopylväiden asennus käynnissä. Kuva 15.10.2026.

2026-10-15



A-lohkon porraskäytävän kaideasennus käynnissä. Kuva 15.10.2026.




Sähkötöitä koulun puolella. Kuva 15.10.2026.

2026-10-15



Kalusteasennuksia koulun alueella 1krs. Kuva 15.10.2026.



Työmaasuunnitelma.

Terveisin Lujatalon Vilinän pöppöo